



Wichtiger Hinweis!

Auf das Glas und seine Beschichtungen dürfen niemals aggressive Flüssigkeiten gelangen oder feste Partikel geschleudert werden. Während der Bauphase können alkalische Stoffe aus Beton, Gips sowie fluor- oder säurehaltige Stoffe zur Mattierung oder Beschädigung der Oberfläche führen.

Bauhandwerker nimmt Rücksicht!

Für Reinigungsunternehmen:

Verwenden Sie zur Reinigung niemals scheuernde Reinigungsmittel sowie Produkte die Fluorsalze enthalten oder produzieren.

Außerdem sind die zur Reinigung verwendeten Tücher etc. frei von scheuernden Partikeln zu halten und die Verträglichkeit ist sicherzustellen.

Für Schäden – die durch die Nichtbeachtung dieses Hinweises entstehen – wird jede Haftung abgelehnt.